

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

09/10/2010

N° DU PROCÈS-VERBAL

10294050

VISITE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :
ÉMIS PAR L'INSTALLATION N° :
DATE :

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : 5085Z055

NOM DU CENTRE : C.T.D. PL

ADRESSE : 80 BD AUGUSTE DURAND

85600 MONTAIGU

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

PICOT FABRICE 085Z0109

CACHET DU CENTRE

SA C.T.D. PAYS DE LOIRE
N° 5085Z055
02 51 46 39 34
80 BLD DURAND
85600 MONTAIGU

VISA DU CONTRÔLEUR

[Signature]

IDENTIFICATION DU VÉHICULE (*)

N° Immatriculation	Date	Date 1 ^{re} mise en circulation
8060 XQ 85	02/11/2006	18/12/2002
Genre	Marque	Type
VF	OPEL	

RÉSULTATS DU CONTRÔLE : DÉFAUTS CONSTATÉS

Document présenté
- Certificat d'immatriculation

Défaut(s) à corriger avec obligation de contre Visite :

4.1.1.1.2. FEUX DE CROISEMENT Réglage trop haut et/ou faisceau non-conforme G, D

Défaut(s) à corriger sans obligation de contre Visite :

5.2.5.1.1. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages) Jeu mineur rotule et/ou articulation D

5.2.6.2.1. BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages) Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulation(s) AV

7.1.2.3.3. CEINTURE Essai non réalisé ARD

8.3.3.1.1. SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT Détérioration importante AR

MESURES

Types	AV	AR	Total
Susp dissymétrie :	1	8	
Ripage :	-3.1		
Forces verticales :	834 daN	684 daN	
Fr. service	G D	G D	
force fr. :	270 271	238 235	E/E
déséquilibre :	0 %	1 %	
efficacité :			66 %
Fr. stationnement :			23 %

Pollution

CO Ralenti	CO Ralenti Accélééré	Lambda
0.00	0.00	